

## PALIVOVÉ VSTŘIKOVAČE - INJEKTORY

### PODMÍNKY VRÁCENÍ





- Drobná poškození pouze ve spodní části vstřikovače
- Jemné vruby, škrábance na šestihranné matici
- Otisk klíče na šestihranné matici (je-li matice pokovená / pochromována)

### NEPŘÍPUSTNÉ ZÁVADY



- Známky rzi či jiného poškození ve vyznačené oblasti
- Hrubé vruby v oblasti šestihranu
- Hrubé vruby a škrábance v oblasti nad šestihranem


### Vstřikovací část:

ZAMÍTNUTÍ	OK
známky rzi či jiného poškození ve vyznačené oblasti	drobná poškození <b>pouze</b> ve spodní části vstřikovače
<p>pro přijetí dílu nesmí tato část jevit známky poškození (rez, škrábance, deformace)</p> 	

# **PALIVOVÉ VSTŘIKOVAČE - INJEKTORY**

## **Elektromagnetická část:**

škrábance / vruby / zářezy apod.



# PALIVOVÉ VSTŘIKOVAČE - INJEKTORY

